

17490

Holger Fuchs

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater (HWK), zert. Lüftungsfachkraft
Breite Straße 71
66115 Saarbrücken



USt-IdNr.: DE330482786

Tel.: 0681 98802014
0177 3308606

info@schornsteinfeger-fuchs.de

Firmensitz: Elsternweg 21, 66540 Neunkirchen

Holger Fuchs - Breite Straße 71 - 66115 Saarbrücken

90 31B3 4CF0 91 2001 D4EC
DV 07.24 0,85 Deutsche Post



K7056

Freie
evangelische Kirchengemeine z. HD. Herrn
Pastor Joachim Hipfel
Brebacher Str. 73
66132 Saarbrücken



Zahlen Sie mit
Girocode

Bei Überweisung bitte angeben:

Rechnung Nr. **J-24-01129**
Kunden Nr. **01-155-18**
Datum **30.06.2024**

für Gebäude:
Schmollerstraße 18
66111 Saarbrücken

Diese Rechnung ist gem. §35a EStG steuerbegünstigt. Lauf § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG gilt für diese Rechnung eine Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren (auch für Nichtunternehmer), sofern keine längere Aufbewahrungsfrist gilt.

Rechnung

Leistungsbezeichnung	Anz.	bis m/min/m ²	Durchf.	Betrag EUR
Grundgebühr Kehren / Messen / Prüfen	1		1	23,06
Arbeitsgang Kehren / Prüfen	1		1	11,22
Prüfung Abgasschornstein Gasfeuerstätte/n	1	4	1	10,55
Abgaswegprüfung Gasfeuerstätte	1		1	23,00
				67,83
				+ 19 % MwSt. 12,89
Rechnungsendbetrag EUR				80,72

Ausführungstermine:
1.K:27.06.24 Ü:27.06.24

Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug.
Herzlichen Dank.

Kreissparkasse St.Wendel
IBAN DE62 5925 1020 0120 4421 40
BIC SALADE51WND

(A) 009650 (K) 007142 (B) 1/2
(D) 0000001060056203 (Z) 0/0/0/0/

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes
Holger Fuchs
 Breite Straße 71
 66115 Saarbrücken
 Tel.: 0681 98802014, 0177 3308606
 info@schornsteinfeger-fuchs.de

Datum der Arbeitsausführung: 27.06.2024

Überprüfung nach § 1 KÜO
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BImSchV
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BImSchV
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BImSchV
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BImSchV

Ausfertigung für: Betreiber **01-155-18 / 1 / 1**

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage
 Mietwohnung
 Schmollerstraße 18
 66111 Saarbrücken
 Gebäudeteil: 1.OG
 Bad

Holger Fuchs - Breite Straße 71 - 66115 Saarbrücken

Freie
 evangelische Kirchengemeine z. HD. Herrn
 Pastor Joachim Hipfel
 Brebacher Str. 73
 66132 Saarbrücken

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16.06.2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Schf-HwG oder der Ersten-Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26.01.2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl. I S. 4676)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Vaillant, MAG Premium 24/2 XL, 1999	Leistungsbereich	Nennleistung
		24.4 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart ohne Gebläse	Leistungsbereich Brennstoff Erdgas
Feuerstättenart Durchlaufwasserheizer Herstellerbescheinigung nach §6 1.BImSchV	Art der Anlage Brauchwasseranlage	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Abgasabzug:	↓	Abgasleitung	✓
Feuerstätte:	↓	- an der Strömungssicherung	✓	O ₂ -Gehalt im Abgas	11.90 %
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓	unverdünnter CO-Gehalt	83 ppm
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓	O ₂ -Differenz im Ringspalt	- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	-	Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	- hPa


Folgende Mängel wurden festgestellt: Es wurden keine Mängel festgestellt

- Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
- Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen.
- Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis:		Grenzwert für Abgasverlust		- %	
Wärmeträgertemperatur	- °C	Verbrennungslufttemperatur	- °C	Abgastemperatur	- °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	- %	Druckdifferenz	- hPa	Abgasverlust	- %
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	- %
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil der Grenzwert für Abgasverlust + Messunsicherheit überschritten wird. Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum _____ zu wiederholen.					

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) WM4508925 SL10224

27.06.2024
 Datum/Unterschrift 

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.